



**KMG**  
**LISTED**  
**NYSE®**

*Commission de Suivi de Site*  
***KMG UPC SAINT CHERON***


*9 octobre 2015*

# SOMMAIRE

---

- ✓ Présentation KMG UPC
- ✓ Activités du site (production et stockage)
- ✓ Logistique
- ✓ Reporting HSE (base de données KMG)
- ✓ Situation réglementaire
- ✓ Investissements
- ✓ Bilan des exercices (évacuation, POI/PPI)
- ✓ Suivi environnemental
- ✓ Bilan des objectifs 2014 (formation, management HSE)
- ✓ **Sûreté et vulnérabilité**

# KMG UPC – OPTIMISATION DE LA PRODUCTION



9 sites et environ 700 employés dans le monde



800 clients

# KMG UPC EN EUROPE

**RIDDINGS**  
*Production et stockage*



**SAINT FROMOND**  
*Production et stockage*




**SAINT CHERON**  
*Production et stockage*



**ROUSSET**  
*Stockage*




**MILAN**  
*Stockage*




# LES PRINCIPAUX CLIENTS & MARCHES DE CROISSANCE



# PRODUITS CHIMIQUES ÉLECTRONIQUES: SECTEURS DE MARCHÉ



# ORGANIGRAMME KMG SITE DE SAINT CHERON



## ACTIVITES DU SITE

---

- ✓ Production acides, bases et solvants




2,08M litres (1,83M en 2013)

- ✓ Laboratoire d'analyses (chromato, titrateur, densimètre, compteurs de particules,...)
- ✓ Plateforme logistique,
- ✓ Prestations de stockage avec livraison en flux tendu.






# BILAN DE PRODUCTION 2014



**TOTAL PRODUCTION 2014 = 1974 t**


## Expédition du site de Saint Chéron 2014 (hors prestation STM Tours)



**Total 2014 = 7300 t**

## TRANSPORT ST MICROELECTRONICS TOURS

### Tonnage transporté 2012 - 2014




MOIS	TOTAL POIDS (t)		
	2012	2013	2014
JANVIER	143	111	111
FÉVRIER	111	146	148
MARS	115	151	151
AVRIL	159	167	149
MAI	162	168	149
JUIN	155	164	156
JUILLET	172	174	156
AOÛT	137	137	129
SEPTEMBRE	138	159	166
OCTOBRE	137	172	161
NOVEMBRE	92	149	152
DÉCEMBRE	125	96	165
<b>TOTAL</b>	<b>1646</b>	<b>1794</b>	<b>1793</b>
<b>Nb navettes</b>	<b>146</b>	<b>150</b>	<b>152</b>
<b>poids / navettes</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

### TONNAGE TRANSPORTE EN 2014 / 2013

	2012	2013	2014	Ecart	écart en %
Total Tonnage	1646	1794	1793	-1	-0,1
Nb navettes	146	150	152	2	1,4
Tonnage navette	11277	12	12	0	0,0

# PROPORTION DU TONNAGE PRODUCTION / TRANSPORT 2014



**TOTAL PRODUCTION = 1974 t**

**TOTAL TRANSPORT = 9100 t**

Site: Gestion de	Saint-Cheron	Etat: Administration	Tous	Connexion
Objet:	Near Miss			
Cause:	Tous	Responsable:	Tous	
		Nom du Demandeur:		
Classement	Par ordre de creation	Numéro de fiche :		
Date de création:	du : <input type="text"/>	au : <input type="text"/>		
Date d'échéance:	du : <input type="text"/>	au : <input type="text"/>		
<input type="button" value="Actualiser"/>		<input type="button" value="Statistiques"/>		

HSE-2370 à Saint-Cheron le 27/04/2015 : Near Miss Bt F (Soldé)

Responsable :Joseph CARDUCCI,

Description : une planche a glissé sur le rack de gauche situé dans le blockhaus HF au 2eme niveau

Cause : Plaque non fixée

Action : Fixer les planches sur son support afin d'éviter tout glissement de celles-ci. Au vu du problème récurrent, revoir tous les racks

[Mettre à jour](#)

HSE-2369 à Saint-Cheron le 27/04/2015 : Near Miss Bt D et P (Soldé)

Responsable :Joseph CARDUCCI,

Description : Les issues de secours des bâtiments D et P restent difficiles à ouvrir

Cause : Intemperies

Action : Reprendre toutes les nouvelles portes de secours. à raboter et à peindre pour éviter l'effet "éponge"

[Mettre à jour](#)

## BASE DE DONNEES DES « PRESQUE ACCIDENT » (NEAR-MISS)

HSE-2461 à Saint-Cheron le 26/06/2015 : Near Miss Entrée du site (Soldé)

Responsable :Krimau MAHJOUB,

Description : Suite aux événements du 26 juin dans l'Isère, Le site doit être sécurisé pour éviter tout risque d'intrusion.

Cause : Actes de terrorisme

Action : Renforcer les consignes de sécurité. Sensibiliser le personnel et informer les autorités de leur mise en place

[Mettre à jour](#)

HSE-2460 à Saint-Cheron le 29/06/2015 : Near Miss Bt R et P (Soldé)

Responsable :Krimau MAHJOUB,

Description : Le contrôle des douches n'a pas été réalisé semaine 26 3 jours/5

Cause : absence de la personne responsable de la zone

Action : Sensibiliser le personnel de production

[Mettre à jour](#)

HSE-2459 à Saint-Cheron le 29/06/2015 : Near Miss Bt M (Soldé)

Responsable :Phillippe RIGAL,


Description : Lorsqu'on charge les camions, on est dans l'obscurité car la lampe du quai qui éclaire au fond du camion ne fonctionne plus

Cause : Lampe grillée

Action : A réparer Équiper les caristes d'une lampe frontale

[Mettre à jour](#)

mai-15

	<b>Descriptif</b> <i>Descriptive</i>	<b>Conséquences</b> <i>Consequences</i>	<b>Action(s) curative(s)</b> <i>Curative actions</i>	<b>Action(s) corrective(s)</b> <i>Corrective actions</i>
	<p>Un camion est resté stationné près des cuves de stockage des solvants bloquant l'accès. Le chauffeur est parti déjeuner.</p> <p><i>A truck was parked near the storage tanks solvents blocking access. The driver is out for lunch.</i></p> <p>Causes: Manque de sensibilisation de la part du chauffeur</p> <p><i>Causes: Lack of awareness of the driver</i></p> 	<p>En cas d'incendie sur le stockage des solvants, l'accès pompiers reste difficilement accessible</p> <p><i>In case of fire on the storage of solvents, fire access will hardly be accessible</i></p> 	<p>Sensibiliser le chauffeur sur les risques encourus en cas de sinistre</p> <p><i>Driver awareness about the risks in case of fire</i></p>	<p>Étendre la zone balisée au sol et rajouter un panneau "interdiction de stationner"</p> <p><i>Extending the zone marked on the ground and add a sign "no parking"</i></p> 
	<p>Au volant du chariot élévateur à gaz, on manque de visibilité à travers le pare-brise</p> <p><i>At the wheel of the forklift truck, lack of visibility through the windshield</i></p> <p>Causes: surface du pare-brise sale et rayée (usure)</p> <p><i>Causes: dirty surface of the windshield and scratched</i></p> 	<p>Risque d'accident</p> <p><i>Risk of accident</i></p>	<p>Nettoyage du pare-brise</p> <p><i>Cleaning the windshield</i></p>	<p>Prévoir un nouveau pare-brise si il y a toujours un manque de visibilité</p> <p><i>Replace a new windshield if there is still a lack of visibility</i></p>

# SITUATION REGLEMENTAIRE

Prescription des actes administratifs:

Extrait de l'article 2 - arrêté préfectoral du 21 novembre 2012 en vigueur

Références des arrêtés préfectoraux antérieurs	Références des articles dont les prescriptions sont supprimées ou modifiées	Nature des modifications (suppression, modification, ajout de prescriptions)
Arrêté n° 2010.PREF.DRIEE/0038 du 3 décembre 2010	/	Aucune modification
Arrêté n° 2006.PREF.DCI/3/BE/n°0070 du 10 avril 2006	Tous	Supprimés par arrêté n° 2010.PREF.DRIEE/0038 du 3 décembre 2010
Arrêté n° 2005.PREF.DCI/3/BE/n°0205 du 13 décembre 2005	/	Aucune modification
Arrêté n° 2005.PREF.DAI/3/BE/n°0070 du 13 avril 2005	Tous	Supprimé par le présent arrêté
Arrêté n° 2004.PREF.DAI/3/BE/n°0100 du 5 juillet 2004	/	Aucune modification
Arrêté n° 2001-PREF.DCL/0460 du 12 décembre 2001	TITRE 1 / Article 2	Annulé et remplacé par l'article 2 de l'arrêté n°2005.PREF.DAI/3/BE/n°0070 du 13 avril 2005
	TITRE 3 / Chapitre 2 / Article 2.2 prévention des pollutions atmosphériques	Complété par le présent arrêté
	TITRE 3 / Chapitre V /Prévention des risques	Modifié par arrêté n° 2010.PREF.DRIEE/0038 du 3 décembre 2010
	TITRE 4 / Chapitres I, II, III	Modifié par arrêté n° 2010.PREF.DRIEE/0038 du 3 décembre 2010
	TITRE 4 / Chapitre IX transformateur PCB	Supprimé par le présent arrêté
	TITRE 4 / Chapitres III, IV	Modifié et complété par le présent arrêté


## BILAN 2014 - REGLEMENTATION INDUSTRIELLE

---

- **Inspection DRIEE du 12 juin et 8 décembre 2014**
  - **Plan de Modernisation des Installations Industrielles (PMII) selon l'AM du 3 et 4 octobre 2010 (vieillesse des installations)**
  - **Un état récapitulatif de la surveillance des eaux souterraines**
  - **Problématique du stationnement des camions à l'entrée du site (voir le relevé de camion)**
  - **Expédition des derniers GRV contenant les eaux d'incendie de camions**
  - **Projet de réalisation d'une étude ATEX**
  - **Proposition de garanties financières,**



# STOCKAGE DES PRODUITS TOXIQUES - 2014



# PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2014 POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES



INTITULÉ	Réalisation		Montants en (k€) Ht	
	Entièrement en 2014	Pluriannuel	Coût global en cas de projet pluriannuel	Coût 2014
ACCOMPAGNEMENT ASPYS PMII + MMRI	NON	2014-2015	17	7
POSE D'UNE DOUCHE DANS LA ZONE DÉPOTAGE SOLVANTS	OUI			1,5
RÉFECTION DES ABORDS DU BÂTIMENT P SOUS RÉTENTION	OUI			6
AMÉNAGEMENT D'UN LOCAL DÉDIÉ AUX ÉQUIPEMENTS D'INTERVENTION EN CAS DE SINISTRE DANS LE BÂTIMENT B	OUI			22,5
PORTES AUTOMATIQUES ET SORTIES DE SECOURS (BT B, F ET P)	OUI			20
NIVELLEMENT DES PIÉZOMÈTRES	OUI			1,5
REMPLACEMENT DE 2 BATTERIES + NOUVEL ASSERVISSEMENT SONORE ET LUMINEUX DANS LE BT F (T+)	OUI			0,8
REFECTION DE LA ZONE DE DECHETS BANALS SUR RETENTION + PASSERELLE D'ACCES	OUI			30
<b>Total</b>				<b>89,3 k€</b>

# QUELQUES RÉALISATIONS




## Rétention du bâtiment P (stockage des produits inflammables)

Réalisation d'une rétention en façades Est et Sud du bâtiment P.

## Local de matériels de secours

Un local a été créé pour y regrouper tous les équipements d'intervention en cas de sinistre. Son implantation a été définie en fonction des rayons de dangers du site.



## QUELQUES RÉALISATIONS (SUITE)



**Asservissement sonore et lumineux**  
Pose d'un report d'alarme sonore et lumineux / détecteur HF sur la façade du bâtiment F (stockage des produits toxiques)









**Plateforme de stockage de déchets banals**  
Une plateforme dédiée au stockage de déchets banals a été aménagée facilitant l'accès au personnel.



# BILAN DES EXERCICES D'ENTRAINEMENT 2014

## ➔ 3 EXERCICES D'EVACUATION

Dernier exercice  
21/11/2014

DEROULEMENT	CONSTATS	 	SUGGESTIONS D'AMELIORATION
Découverte du sinistre et transmission de l'alerte	Déclenchement inopiné par le Responsable de production		RAS
Audition du signal d'évacuation ( <i>qualité de l'audition, heure...</i> )	Test des alarmes mises en place dernièrement suite au manque d'audibilité		RAS
Temps écoulé entre le signal d'évacuation et le rassemblement du personnel	L'évacuation a été immédiate à l'alarme avec un temps de 1'55".		Le temps peut être amélioré lors du prochain exercice.
Mise en sécurité des installations	Coupure du conditionnement en cours dans les ateliers par le personnel de la production avant d'évacuer (production solvants seulement)		RAS
Pointage du personnel au point de rassemblement	Evacuation de tout le personnel + 1 transporteur au point de ralliement		RAS
Temps écoulé entre le signal d'alerte et la mise en service des moyens d'extinctions	Non joué		
Conclusion	Bilan de l'exercice positif.		Petit rappel « à chaud » du directeur de site sur les consignes particulières à respecter lors d'une évacuation. A renouveler à chaque exercice.

# BILAN DES EXERCICES D'ENTRAINEMENT 2014

➔ 2 Exercices POI en interne

+

➔ 1 exercice POI/PPI le 04/12/14

**Scénario: incendie dans le bâtiment P avec effets dominos**


**Relevé de conclusion en préfecture (4/02/15):**

- ✓ Bonne réaction du Staff KMG
- ✓ Bonne coordination
- ✓ Evacuation du personnel de KMG et Sherwin W. conformément aux consignes en vigueur




# SUIVI ENVIRONNEMENTAL 2014

## Taux de valorisation/qté déchets générés




## Consommation eau (m3)



# SUIVI ENVIRONNEMENTAL 2014

## Emission Atmosphérique Ammoniac (NH<sub>3</sub>) mg







Projet d'implantation de panneaux d'information aux entrées de zone la SEVESO  
(site **KMG Ultra Pure Chemicals** - rue Boileau)



# FORMATION DU PESONNEL KMG – SAINT CHERON 2014

INTITULE STAGE	EFFECTIF FORME	ORGANISME DE FORMATION
ADR Module 1,2,3A,4,5, 6A	3	Interne
Exercice d'évacuation	9	interne
EPI	10	Vivalians
Exercice POI (dont 1 PPI)	14	Interne
ADR Module 1,2,3A,4,6A	6	Interne
REACH	1	Interne
Accueil nouvel arrivant	4	Interne
Initiation H0BE	1	SOCOTEC
Renouvellement SST	1	CROIX ROUGE
Renouvellement ASC	1	AQSE
Conduite sur route difficile	1	Centaure
Renouvellement H0BR	1	SOCOTEC
Recyclage IATA - TARC	1	FORM-EDIT

# BILAN OBJECTIFS HSE 2014

2014	OBJECTIF	BILAN
SECURITE	0 accident (avec arrêt et sans arrêt)	0 accident
	3 rapports quasi-accident/employé (53 rapports par an)	90 quasi-accidents enregistrés > 5 rapports/employé/an
ENVIRONNEMENT	0 non-conformité environnementale	0 non-conformité environnementale

# SYSTÈMES DE MANAGEMENT HSE 2014

## Certificat

Certificate of registration

ECOCERT Environnement certifie que le système de management de  
*Ecocert Environnement certifies that the management system of*

### KMG ULTRA PURE CHEMICALS SAS

Les Vieilles Hayes  
 50620 SAINT-FROMOND - France

a été évalué et jugé conforme à la norme  
*was evaluated and considered to be conform with the standard*

### BS OHSAS 18001: 2007

Le domaine d'application du système de management est :  
*The scope of the management system is :*

Conception, fabrication, conditionnement, stockage & transport de produits chimiques  
 ultra purs pour applications industrielles, et prestations de services analytiques.  
 Design, manufacturing, packaging, storage and transport of ultra pure chemicals for  
 industrial applications, and provision of analytical services



ECOCERT Environnement  
 36 boulevard de la Bastille  
 F - 75012 Paris  
 Tel : +33 (0)1 53 44 74 44  
 Fax : +33 (0)1 73 01 79 34  
 www.ecocert.com

	Les Vieilles Hayes F-50620 SAINT-FROMOND	Rue Boileau F-91530 SAINT-CHERON	Avenue Olivier Perroy 21 Roussel 13790 ROUSSET
Número d'identification : certification number	F-502401	F-912401	F-132402
Date de délivrance : date of issue	16 décembre 1999	26 octobre 2001	06 avril 2004
Dates de renouvellement : Date of renewal	24 janvier 2003 22 décembre 2004 22 février 2008 08 février 2011 08 Février 2014	22 décembre 2004 22 février 2008 08 février 2011 08 Février 2014	22 décembre 2004 22 février 2008 08 février 2011 08 Février 2014
Date de validité : date of expiry	08 Février 2017	08 Février 2017	08 Février 2017

ECOCERT ENVIRONNEMENT  
 Laurent CROGUENNEC  
 Directeur

Ce certificat est délivré sous réserve d'une éventuelle suspension notifiée entre temps et du maintien et fonctionnement satisfaisant du système de management.

This certificate is delivered with the reservation of a possible suspension notified meanwhile and the good functioning of the management system.

Version en vigueur : F-502402 V5



## Certificat

Certificate of registration

ECOCERT Environnement certifie que le système de management de  
*Ecocert Environnement certifies that the management system of*

### KMG ULTRA PURE CHEMICALS SAS

Les Vieilles Hayes  
 50620 SAINT-FROMOND - France

a été évalué et jugé conforme à la norme  
*was evaluated and considered to be conform with the standard*

### NF EN ISO 14001:2004

Le domaine d'application du système de management est :  
*The scope of the management system is :*

Conception, fabrication, conditionnement, stockage & transport de produits chimiques  
 ultra purs pour applications industrielles, et prestations de services analytiques.  
 Design, manufacturing, packaging, storage and transport of ultra pure chemicals for  
 industrial applications, and provision of analytical services



ECOCERT Environnement  
 36 boulevard de la Bastille  
 F - 75012 Paris  
 Tel : +33 (0)1 53 44 74 44  
 Fax : +33 (0)1 73 01 79 34  
 www.ecocert.com

	Les Vieilles Hayes F-50620 SAINT-FROMOND	Rue Boileau F-91530 SAINT-CHERON	Avenue Olivier Perroy 21 Roussel 13790 ROUSSET
Número d'identification : certification number	F-502401	F-912401	F-132402
Date de délivrance : date of issue	16 décembre 1999	26 octobre 2001	06 avril 2004
Dates de renouvellement : Date of renewal	24 janvier 2003 22 décembre 2004 22 février 2008 08 février 2011 08 Février 2014	22 décembre 2004 22 février 2008 08 février 2011 08 Février 2014	22 décembre 2004 22 février 2008 08 février 2011 08 Février 2014
Date de validité : date of expiry	08 Février 2017	08 Février 2017	08 Février 2017

ECOCERT ENVIRONNEMENT  
 Laurent CROGUENNEC  
 Directeur

Ce certificat est délivré sous réserve d'une éventuelle suspension notifiée entre temps et du maintien et fonctionnement satisfaisant du système de management.

This certificate is delivered with the reservation that no suspension was notified meanwhile and the good functioning of the management system is maintained.

Version en vigueur : F-502401 V5

# Audits de renouvellement des certifications réalisés par des organismes extérieurs (ECOPASS)

**- PERFORMANCE ENVIRONNEMENT : A**  
**- PERFORMANCE SECURITE: A+**

## Politique Hygiène, Sécurité et Environnement

### Politique de prévention des accidents majeurs

KMG Ultra Pure Chemicals SAS pour ses activités de fabrication produits chimiques ultra purs et de prestations de services à St Fromond (50), St Chéron (91), Rousset (13) est consciente de sa responsabilité en matière d'hygiène, sécurité et environnement.

KMG Ultra Pure Chemicals SAS s'engage à :

- ◆ Prendre en compte et respecter les exigences applicables (réglementaires et autres), les normes associées à son métier et les référentiels OHSAS 18001 et ISO 14001,
- ◆ Etablir des indicateurs de performance en matière d'hygiène, sécurité et environnement, dans une démarche d'amélioration continue,
- ◆ Assurer un niveau élevé de prévention en évaluant régulièrement les risques aux postes de travail et en auditant ses procédés,
- ◆ S'efforcer de diminuer en permanence son impact sur l'environnement,
- ◆ Évaluer les risques d'accidents majeurs en s'attachant à prévenir leur apparition et à les maîtriser,
- ◆ Former et impliquer son personnel en lui donnant les moyens nécessaires pour travailler dans un cadre sécurisé et respectueux de l'environnement,
- ◆ Promouvoir, faciliter et exploiter le retour d'expérience,
- ◆ Coopérer pleinement avec les parties intéressées, avec ses sous-traitants et ses clients pour assurer le respect des exigences en matière d'hygiène, sécurité et environnement,
- ◆ Favoriser l'accès du public aux informations relatives en matière de sécurité et d'environnement,
- ◆ Revoir lors des revues de direction la pertinence de cette politique, les objectifs sécurité et les cibles environnementales.

L'engagement de chacun fait le succès de tous.


Le 19 août 2014,



**J. CARDUCCI**  
Directeur usines  
de St Chéron et  
de Rousset



**V. HELIN**  
Directrice  
Administrative et  
Financière



**M.-P. LUX**  
Directrice usine  
de St Fromond



**E. TRIBOLET**  
Directeur Général

## POLITIQUE HSE DE KMG UPC

### PASSAGE EN REVUE DE LA POLITIQUE HSE en revue de direction annuelle

# ANALYSE DE LA VULNERABILITE

## Renforcement de la sécurité sur les sites de KMG France

- Une checklist correspond à une synthèse des questions identifiées comme clefs par l'UIC dans le cadre de l'auto-évaluation requise par l'instruction gouvernementale du 30-07-2015.

*Ces questions sont extraites de la fiche 8 du guide INERIS.*

Thèmes abordés:

- Systèmes de gestion, Politiques & Procédures,
- Analyse de sûreté / Analyse de Risques,
- Formation & Qualifications,
- Mesures pour prévenir les actes malveillants,
- Prévention et contrôle des rejets de matières, dangereuses.

**AUTO-EVALUATION KMG > 70%**



### NOTE DE SERVICE A TOUT LE PERSONNEL KMG



**Objet : Vigilance renforcée alerte attentat**

Suite à l'attentat du 26 juin 2015 sur un site Seveso de la société Air Products, il a été décidé d'élargir et de compléter nos mesures de sûreté et de renforcer le contrôle d'accès aux sites.

Il est demandé au personnel :

- ◆ D'accentuer la vigilance lors de leur entrée / sortie.
- ◆ De vérifier les documents d'affrètement de chaque transporteur au portail, avant l'accès au site,
- ◆ De ne laisser entrer aucune personne sur le site sans autorisation ou sans rendez-vous,
- ◆ De vérifier le rendez-vous auprès du contact KMG,
- ◆ De fermer le portail à clé après chaque entrée et sortie de véhicule autorisé,
- ◆ D'inspecter régulièrement chaque zone de stockage de produits et de gaz.

Si vous repérez toute anomalie ou tout élément vous paraissant suspect (véhicule suspect aux abords du site, personne au comportement étrange,...), signalez-le immédiatement à la Direction ou aux forces de l'ordre.

Veillez au respect de l'ensemble de ces consignes, pour votre sécurité et celle des autres.

Saint Chéron, le 26 juin 2015

La Direction

# EVALUATION DE L'ATTRACTIVITÉ DE LA CIBLE POTENTIELLE

## Echelles de 1 à 4

Nombre potentiel de morts/pertes de masse	Quelle est la proximité de la population par rapport à la zone de la cible ? (1 = très isolé, 4 = très proche)	2
	Quelle est la densité de population dans la zone potentiellement affectée autour de la cible ? (1 = peu densément peuplé, 4 = densément peuplé)	1
Ampleur des dommages matériels	Quels seraient les dégâts matériels dans la zone à proximité de la cible, impliquant la responsabilité de l'entreprise ? (1 = dommages minimes, 4 = dommages significatifs)	2
	Quels seraient les dégâts matériels dans la zone à proximité de la cible, impliquant la responsabilité des pouvoirs publics ? (1 = dommages minimes, 4 = dommages significatifs)	1
Perturbation de l'économie nationale, régionale ou locale	Quel serait l'impact de l'incident sur l'économie nationale ? (1 = impact minime, 4 = impact significatif)	1
	Quel serait l'impact de l'incident sur l'économie régionale ? (1 = impact minime, 4 = impact significatif)	1
	Quel serait l'impact de l'incident sur l'économie locale ? (1 = impact minime, 4 = impact significatif)	1
Plans de secours	Quelle serait l'efficacité des plans de secours appliqués au sein de l'entreprise concernée ? (1 = bons plans de secours, 4 = faibles plans de secours)	1
	Quelle serait l'efficacité des plans de secours appliqués au sein de la communauté située à proximité ? (1 = bons plans de secours, 4 = faibles plans de secours)	1
Plans de secours / équipements nécessaires pour intervenir sans risque	Quel serait le niveau de difficulté à communiquer les réponses appropriées ? (1 = relativement simple, 4 = difficile)	2
	Quelle serait la disponibilité des moyens nécessaires pour sortir de la situation critique dans un délai donné ? (1 = déjà disponible, 4 = difficile à obtenir)	2
Facilité d'accès à la cible	A quel niveau d'accessibilité les zones cibles sont-elles identifiables par des personnes extérieures à l'entreprise ?	2
Attention des médias	Quel serait l'impact en terme d'attention des médias ? (1 = intérêt limité, 4 = intérêt majeur)	3
Réputation de l'entreprise et stratégie de marque	Evaluer la connaissance de votre entreprise ou de votre produit par le public français, voire européen (1 = faible reconnaissance, 4 = facilement reconnaissable)	1
	Evaluer la connaissance de votre entreprise ou de votre produit par le public dans le monde (1 = faible reconnaissance, 4 = facilement reconnaissable)	1
Total des points		22
Déterminer l'attractivité de la cible selon les critères suivants	15-30 = Attractivité faible (L)	L
	30-45 = Attractivité moyenne (M)	
	45-60 = Attractivité forte (H)	



**KMG**  
**LISTED**  
**NYSE®**

**MERCI DE VOTRE ATTENTION**